

موقع عيون البصائر التعليمي

المدة: 04سا و 30د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

نظام آلي لتعبئة أوعية زيت السيارات

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

أ - ملف التقني: الصفحات { 20\1، 20\2، 20\3، 20\4، 20\5 }ب - ملف الأجوبة: الصفحات { 20\6، 20\7، 20\8، 20\9، 20\10 }**ملاحظة:** * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

* يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20\6، 20\7، 20\8، 20\9، 20\10 }

A - الملف التقني**1- وصف و تشغيل :**

يمثل الشكل 1 الموجود على الصفحة 20\2 نظاما آليا لتعبئة أوعية زيت السيارات من حجم 2 لتر و 5 لتر لتسويق فيما بعد. تتم عملية التعبئة عبر منصبين:(الأوعية تصل إلى المنصبين مملوقة بالزيت).

- منصب الغلق: بواسطة الدافعتين (V_1) و (V_2).- منصب الفرز: بواسطة الدافعة (V_3).**2- منتج محل الدراسة :**

نقترح دراسة جهاز نقل الحركة إلى طبل البساط الممثل في الصفحة 20\3.

3- سير الجهاز :

تنقل الحركة الدورانية من المحرك Mt (1) إلى العمود (7) بواسطة الجلبة (6) ومنه إلى العمود الوسيط (9) بواسطة العجلات المنسنة (8) و (12) ثم إلى عمود الخروج (20) بواسطة المسننات المخروطية (17) و (18).


4- معطيات تقنية :- إستطاعة المحرك $P_m=1\text{kw}$ - سرعة دوران المحرك $N_m=150\text{tr/mn}$ - للمسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (8) و (12): $a_{8-12}=120\text{mm}$ $z_8=36\text{dents}$ $m=2\text{mm}$ - المسننات المخروطية ذات الأسنان القائمة (17) و (18): $r_{17-18}=1$ $m=2\text{mm}$ $d_{17}=112\text{mm}$:**5- العمل المطلوب :****1- دراسة الإنشاء(13 نقطة)**أ- **تحليل وظيفي:** أجب مباشرة على الصفحتين 6 و 7 و 20.ب- **تحليل بنوي:**


* دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20\8.

* دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20\8.

2- دراسة التحضير: (7 نقاط)أ - **تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع :** أجب مباشرة على الصفحة 9 و 20.ب - **آليات :** أجب مباشرة على الصفحة 10 و 20.

نظام آلي لتعبئة أو عية زيت السيارات






جهاز نقل الحركة

مقياس: 1:4


الرقم	العدد	تعيينات	المادة	ملاحظات
اللغة	Ar		جهاز نقل الحركة	المقياس: 1:4

ملف الموارد

الحلقات المرنة




d	e	c	f	g
14	1	22	1,1	13,4
15	1	23,2	1,1	14,3
17	1	25,6	1,1	16,2
20	1,2	29	1,3	19
22	1,2	31,4	1,3	21
25	1,2	34,8	1,3	23,9



D	E	C	F	G
45	1,75	31,6	1,85	47,5
50	2	36	2,15	53
55	2	40,4	2,15	58
60	2	44,4	2,15	63

الخوبرة



d	a	b	j	k
de 17 à 22 inclus	6	6	d-3,5	d+2,8
22 à 30	8	7	d-4	d+3,3
30 à 38	10	8	d-5	d+3,3


جدول الوظائف المكملة M

الدوران (الأداة أو القطعة) عكس عقارب الساعة	M04
توقف الدوران	M05
تغير الأداة	M06
نهاية البرنامج مع العودة إلى السطر الأول	M30

جدول الوظائف التحضيرية G

تنقل سريع	G00
تنقل خطى	G01
تنقل دائري حسب عقارب الساعة	G03
تنقل دائري عكس عقارب الساعة	G04
إنجاز اللولبة	G33
التقدم بالدقيقة (mm/mn)	G94
التقدم بالدورة (mm/tr)	G95
سرعة القطع ثابتة (m/mn)	G96
سرعة الدوران ثابتة (tr/mn)	G97


صاملة و حلقة محززة



Rondelles frein – Ecrous à encoches

N°	d × pas	D	B	S	d ₁	E	G
0	M10 × 0,75	18	4	3	8,5	3	1
1	12 × 1	22	4	3	10,5	3	1
2	15 × 1	25	5	4	13,5	4	1
3	17 × 1	28	5	4	15,5	4	1
4	20 × 1	32	6	4	18,5	4	1
5	25 × 1,5	38	7	5	23	5	1,25
6	30 × 1,5	45	7	5	27,5	5	1,25


أدوات القطع



ب - ملف الأجزاء


1-5 دراسة الإنشاء

4. أتمم الرسم التخطيطي الحركي:



5. التحديد الوظيفي للأبعاد :

5-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " J_A " و " J_B " على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بالشرط : " J_A "




2-5 سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة لـ \varnothing_1 , \varnothing_2 و \varnothing_3 الموجودة على الرسم التجميلي صفحة 20/3

النوع	تعيين التوافق	الأقطار
		\varnothing_1
		\varnothing_2
		\varnothing_3

أ- تحليل وظيفي:

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية لجهاز نقل الحركة
:(علبة A-0)



2- أكمل المخطط التجميلي لجهاز نقل الحركة بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:

صياغة الوظيفة	الوظيفة

3- أتم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الوسيلة
(3)/(1)		
(13)/(7)		
(8)/(7)		
(9)/(17)		
(19)/(20)		

10- دراسة ميكانيكية للمقاومة:

١٠- يتعرض عمود المحرك (٢) للالتواء علما أنه

بنقل :

$C=65\text{Nm}$ مزدوجة: *

$$R_{pg} = 50 \text{ N/mm}^2$$

-أحسب القطر الأدنى d للعمود المحرك (2) :

6- دراسة المنسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة :

$$\{(12)\cdot(8)\}$$

- أتمم حدول المميزات التالية مع كتابة المعادلات

الحسابات.

a	r	df	d_a	Z	d	m	
120				36		2	(8) (12)

2- لنقل الحركة الدورانية من عمود المحرك (2)

⁵ المرزة، ⁶ الجبة، ⁷ العمود.

أ- ما هو نوع التأثير الذي تخضع له المرزة (5)؟

إذا علمنا أن المزدوجة المنقوله تقدر بـ

$$R_{pg} = 50 \text{ N/mm}^2$$

و قطر العمود (7)

ب - أحسب القطر الأدنى للمرزة (5) الذي يتحمل هذا

تأثير الدليل

7- دعوة المتسننات المخدوعة ذات أسنان قائمة:

$$\{(18)(17)\}$$

- أتم حدها الممذونات التالية مع كتابة المعادلات

اسم بحوث
الاستدارات

r	d_a	δ	Z	d	m	
1				112	2	(17) (18)

٨- أحسب نسبة النقل الإجمالية $\frac{8}{18}$

9- أحسب سرعة دوران العمود (20):

بـ- تحليل بنائي:


* دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود جهاز نقل الحركة (صفحة 20\3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:

- تغيير الوسادات (15) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (9) والهيكل (16) بمدحرجات ذات دواريج مخروطية R1 و R2.

- تغيير الوصلة الإنداجية القابلة للفك بين العجلة(12) و العمود(9) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.

- وضع التوافقات المناسبة لتركيب المدحرجات R1 و R2 .




* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي(صفحة 3\20)، أكمل الرسم التعريفي للعمود(9) بمقاييس 1:2 حسب ما يلي:

- المقطع D-D


- وضع الأبعاد: - الوظيفية الخاصة بالأقطار - السماحات الهندسية(بدون قيم) - رموز الخشونة (بدون قيم) .



2-5- دراسة التحضير :

أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: نريد دراسة وسائل وطرق صنع الوسادة (15) المنجزة من مادة CuSn9P في إطار العمل بسلسلة متوسطة، السمك الإضافي للتشغيل يقدر بـ 2mm .

1- أشرح تعين مادة الوسادة (15) :




.....
.....
.....

2- أتمم الجدول الموالي بذكر العملية واسم الأداة الخاصة بإنجاز السطوح المرقمة.

الاداة	اسم العملية	السطح
	(1)	
	(5)(2)	
	(4)	


3- أنجز الشكل الرسم الموالي الأولي للخام :



4- نقترح السير المنطقي للصنع التالي:

المنصب	السطح	المرحلة
المراقبة	مراقبة الخام	100
الخراءطة	(1)	200
الخراءطة	(5),(4),(3),(2)	300
المراقبة	مراقبة نهائية	400

1.4- أكمل رسم المرحلة 300 الخاصة بإنجاز السطوح (2) و (5) فقط بوضع: القطعة في وضعية سكونية ، أبعاد الصنع، أدوات القطع مع اتجاه حركة التغذية والقطع.



انتقال الأداة	البرنامج
شروط القطع	N10 T01 N20 G.... F0.5 N30 G97 S1500 M04
وضعية الأداة G00 X80 Z10
من 0 إلى 1	N50 G..... X..... Z2
من 1 إلى 2 G..... X..... Z...
من 2 إلى 3	N70 G..... X66 Z...
من 3 إلى 0 G..... X..... Z...
نهاية البرنامج


ب - آليات:

الضغط على الزر (dcy) يؤدي لانطلاق الدورة بدوران المحرك (Mt) ثم طبل البساط ، عند لمس أحد الأووعة (2 لتر أو 5 لتر) الكاشف (p) يتوقف المحرك (Mt) ويخرج ساق الدافعة (V₁) لضبط توضع الواء ، تلامس هذا الأخير مع الملتقط (a₁) يؤدي لخروج ساق الدافعة (V₂) المزودة بسدادات لغلق الأووعة ، لمس الملتقط (b₁) يؤدي لرجوع ساق الدافعة إلى وضعيته الأصلية ليلتمس الملتقط (b₀) الذي يؤدي بدوره إلى رجوع ساق الدافعة (V₁) و لمس الملتقط (a₀) يعيد تشغيل المحرك (Mt). في حالة وصول:

- وعاء بحجم (2لتر) الذي يناسب ارتفاعه مستوى الكاشف عن بعد (s₀) يتوقف المحرك (Mt) ويخرج ساق الدافعة (V₃) لتحويل هذا الأخير نحو البساط 2، تلامس الملتقط (c₁) يؤدي لرجوع ساقها ليلتمس الملتقط (c₀) الذي يؤدي لتشغيل المحرك (Mt).


- وعاء بحجم (5لتر) الذي يناسب ارتفاعه مستوى الكاشفان عن بعد (s₀) و (s₁) يستمر المحرك (Mt) في الدوران الدافعة لتحويل هذا الأخير نحو البساط 1.

2 - مثل الدورة الخاصة بالدافعة (V₃)
و استنتاج نوعها و أتمم برنامجه ومعدلاتها



نوع الدورة؟


برنامجه الدورة؟



معدلاته الدورة؟

$$V_3^+ = \dots$$

$$V_3^- = \dots$$



الموضوع الثاني

نظام آلي لصنع دعائم الطاولات الخشبية

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

أ - الملف التقني: الصفحات { 20\11، 20\12، 20\13، 20\14، 20\15 }

ب - ملف الأجوبة: الصفحات { 20\16، 20\17، 20\18، 20\19، 20\20، 20\21 }

ملاحظة: * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

* يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20\16، 20\17، 20\18، 20\19، 20\20، 20\21 }

أ - الملف التقني

1- وصف و تشغيل:

يمثل الشكل 1 الموجود على الصفحة 20\12 نظاما آليا لصنع دعائم الطاولات الخشبية انطلاقا من صفيحة معدنية ذات سمك لا يتعدى (2mm) و عرض (30mm) و ذلك في إطار عمل بسلسلة كبيرة حسب السير التالي:

في وضعية راحة الصفيحة تكون في الوضعية المناسبة للتخرير و يتم الكشف عليها بواسطة الملتقط(s). الضغط على الملتقط (Dcy) يؤدي إلى إنطلاق الدورة حسب المراحل التالية:

- خروج ساق الدافعة (A) لتنبيت الصفيحة.
- الضغط على الملتقط (a₁) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (C) للتخرير الصفيحة.
- الضغط على الملتقط (c₁) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (A) و (C).
- الضغط على الملتقطين (c₀) و (a₀) يؤدي إلى دوران المحرك (Mt) لتقديم الصفيحة.
- الضغط على الملتقط (s₂) يؤدي إلى توقيف المحرك(Mt) و خروج ساق الدافعة(A) لتنبيت الصفيحة.
- الضغط على الملتقط (a₁) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (D) لطي الصفيحة.
- الضغط على الملتقط (d₁) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (B) لقص الصفيحة.
- نهاية عملية القص تؤدي إلى رجوع الدفعات ((B,A)) و (D) إلى وضعيتها الأصلية.
- تتكرر الدورة عند الضغط مرة أخرى على (Dcy) وحضور الصفيحة عند الوضعية المناسبة.

2- منتج محل الدراسة :

يمثل الرسم التجميلي الموجود على الصفحة 20\13 مخفضا للسرعة المستعمل لتدوير الطبل و تحريك البساط بواسطة نظام بكرات و سیور و مجموعة متسننات.

3 - معطيات تقنية :

- استطاعة المحرك : $P=1\text{kw}$ ، سرعة دوران المحرك $Nm = 750\text{tr/min}$
- المتسننات(4) و (7) متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة: $d_4=30\text{mm}$ ، $m=1,5\text{mm}$
- المتسننات (6) و (8) متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة: $a_{6-8} = 45\text{mm}$ ، $z_6=15$ ، $m= 2\text{mm}$

4 - سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من العمود المسنن(4) إلى البكرة(9) بواسطة المتسننات {4) و (7) } و {6) و (8).

5- العمل المطلوب:

1-5- دراسة الإنشاء (13 نقطة)

أ- تحليل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين 16\17 و 20\21.

ب- تحليل بنوي:

* دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 18\20 .

* دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 18\20 .


2- دراسة التحضير: (7 نقاط)


أ- تكنولوجيا لوسائل الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 19\20 .

ب- تكنولوجيا لطرق الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 19\20 .

ج- آليات : أجب مباشرة على الصفحة 20\20 .

نظام آلى لصناعة دعائم الطاولات الخشبية






مخفض السرعة

المقياس: 5:4

الرقم	العدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
برغي ثبيت	8	24		تجارة
حلقة مرنة	1	23		تجارة
حلقة مرنة	1	22		تجارة
خابور متوازي	1	21		تجارة
خابور متوازي	1	20		تجارة
خابور متوازي	1	19		تجارة
حلقة كبح	1	18		تجارة
صاملولة	1	17		تجارة
حلقة استناد	1	16		تجارة
برغي التثبيت	1	15		تجارة
برغي التثبيت	8	14		تجارة
غطاء	1	13	EN-GJL250	
غطاء	1	12	EN-GJL250	
وسادة ذات مسند	2	11	Cu Sn 8	
مدحراجة	4	10		تجارة
بكرة	1	9	Al Si 13	
اكليل مسنن	1	8	30Cr Ni 16	
عمود مسنن	1	7	30Cr Ni 16	
ترس	1	6	30Cr Ni 16	
عمود مستقل	1	5	30Cr Ni 16	
عمود محرك	1	4	30Cr Ni 16	
غطاء	1	3	EN-GJL250	
غطاء	1	2	EN-GJL250	
هيكل	1	1	EN-GJL250	

المقياس: 4:5



مخفض السرعة



اللغة

Ar

ملف الموارد

الحلقات المرنة

D	E	C	F	G
45	1,75	31,6	1,85	47,5
50	2	36	2,15	53
55	2	40,4	2,15	58
60	2	44,4	2,15	63




البراغي

d	Pas	s	k
M12	1,75	18	7,5
M16	2	24	10
M20	2,5	30	12,5

d	a	b ₁	b ₂
M12	18	10,8	6
M16	24	14,8	8
M20	30	18	10
M24	36	21,5	12


الصواميل



حلقات الإستناد


d	t	D	diamètre nominal
12	2,5	24	
16	3	32	
20	3	40	
24	4	50	

الخوبرة




d	a	b	j	k
de 6 à 8 inclus	2	2	d - 1,2	d + 1
8 à 10	3	3	d - 1,8	d + 1,4
10 à 12	4	4	d - 2,5	d + 1,8
12 à 17	5	5	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	d - 5	d + 3,3

صاملة و حلقة محززة




d x pas	D	B	S	d ₁	E	G
M10 x 0,75	18	4	3	8,5	3	1
12 x 1	22	4	3	10,5	3	1
15 x 1	25	5	4	13,5	4	1
17 x 1	28	5	4	15,5	4	1
20 x 1	32	6	4	18,5	4	1
25 x 1,5	38	7	5	23	5	1,25
30 x 1,5	45	7	5	27,5	5	1,25

أدوات القطع



1-5- دراسة الإنشاء

5- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط A و B



6- سجل داخل الجدول الموالي التوافقات الخاصة بالأقطار \varnothing_1 و \varnothing_2 و \varnothing_3 الموجودة على الرسم التجميلي (صفحة 13\20)


نوع التوافق	توافق	الأقطار
		\varnothing_1
		\varnothing_2
		\varnothing_3

7- أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى الخاص بتركيب البكرة (9) مع العمود(5) و استنتج نوع التوافق.


علمًا أن توافق الترکیب هو $\varnothing 20H7g6$ $\varnothing 20H7 = \varnothing 20^{+0.21}_{-0.07}$, $\varnothing 20g6 = \varnothing 20^{-0.20}$

.....
.....
.....
.....
.....
نوع التوافق:

أ- تحليل وظيفي
1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (علبة-A)




2- أكمل مخطط الوظائف التقنية للمخفض



3- أكمل جدول الوصلات الحركية الموالي

العنصر	اسم الوصلة	رمزها	الوسيلة
(2)/(1)و(7)			
(2)/(4)			
(5)/(9)			
(3)/(5)			
(5)/(8)			

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.



1-11 احسب الجهد القاطع

8- أحسب المميزات الخاصة بالمتسننات {4)(7)} و {6)(8)} ثم أكمل الجدول المعادلات:

2-11 أحسب عزوم الانحناء:

r	a	Z	d	m	العناصر
0,5			30	1,5	(4)
					(7)
	45	15		2	(6)
					(8)

9- أحسب سرعة الخروج للبكرة (9)


10- أحسب المزدوجة المحركة على مستوى العمود (المسنن) (4)

11- دراسة مقاومة المواد
نفترض أن العمود المسنن (7) عارضة تحت تأثير
قوى R_A,F₁,R_C,F₂ المطبقة على التوالي في النقاط
(انظر الشكل المعاوي) و معربة للانحناء
البسيط . علماً أن:

$$F_2=R_A=20\text{N} \quad F_1=R_C=80\text{N}$$

السلم:


$$\begin{aligned} 5\text{mm} &\longrightarrow 20\text{ N} \\ 5\text{mm} &\longrightarrow 120\text{ N.mm} \end{aligned}$$



بـ- تحليل بنائي:

*** دراسة تصميمية جزئية:**

- لتحسين مردود الجهاز ، نقترح تغيير الوسادات (11) بمدرجات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطر (28). حقق هذه الوصلة المتمحورة.
- لتسهيل التفكك والتركيب وأسباب اقتصادية نقترح إنجاز العمود المسنن (7) من قطعتين (عمود (7) و عجلة (26). حقق هذه الوصلة الاندماجية.
- سجل التوافقات الخاصة بتركيب المدرجات (28).





*** دراسة تعريفية جزئية:**

مستعينا بالرسم التجميلي (صفحة 13\20)، أكمل الرسم التعريفي للعمود المسنن (5) بمقاييس 1:1 حسب:

المسقط الأمامي


المقطع الخارجي A-A

ملاحظة: الرسم التعريفي يكون بدون تحديد الأبعاد.




2-5 دراسة التحضير:

البكرة(9) الممثلة في الرسم التعريفي الموالي مصنوعة من مادة Al Si 13 بسلسلة صغيرة .



رسم المرحلة 300

1



3- ما هي الوسائل المناسبة لقياس أبعاد السطوح (3) و(1)؟

- بعد السطح (3):.....

- بعد السطح (1):.....

أ- تكنولوجيا لوسائل لصناعة

1 - اشرح تعين مادة البكرة (9).

2- ما هي طريقة الحصول على خام البكرة (9)

3- مستعينا بالرسم التعريفي المقابل للبكرة(9) أكمل الجدول التالي الخاص بتشغيل السطوح.

السطوح	رمز الآلة	الأداة	العملية
(1)			
(2)			
(3)			

ب- تكنولوجيا لطرق الصناع:

1- أكمل جدول سير الصناع الموالي الخاص بإنجاز البكرة (9) أخذًا بعين الاعتبار الجمع في مراحل التالي:

{(1)(2)(3)-{(4)(5)(6)(7)(8)(9)}-{(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)}

المنصب	العمليات	المنصب
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
		200
	(1)	300
	(9)(8)(7)	400
		500
		600

2- أتمم رسم المرحلة 300 الموالي بوضع

* السكونية


* أبعاد الصناع

* الأدوات في وضعية التشغيل

* اتجاه حركة التغذية و القطع.

ج - آليات:

- 1- أنجز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (الغرافسات مستوى 2) للنظام الآلي الممثل على الصفحة 12\20 معتمدا على وصف سيره في الصفحة 11\20.



2 - أتمم مخطط المعقب الخاص بالنظام .

