

التمرين 63 :

- نريد الحصول على 32000 رضاعة صناعية وكان وزن الرضاعة الواحدة هو 50g ونستعمل مادة شفافة وتتميز بالقساوة هي بوليمير لكلوريد الفينيل. إذا كانت درجة البلمرة هي 12000 وكان مردودها 98% :
1. اعط صيغة المونومير المستعمل هنا ؟
 2. اكتب معادلة البلمرة وحدد نوعها ؟
 3. اعط شكل البوليمير الناتج ؟
 4. احسب كتلة المونومير اللازمة للحصول على العدد المطلوب من الرضاعات ؟